

攀岩館及彈翻床館聯合查核結果彙整表

編號	場館名稱	地點	環境安全		設施設備安全	禮券定型化契約	備註
			室內空氣品質安全	飲用水安全			
1	臺北市中山運動中心	臺北市中山區中山北路2段44巷2號	○ (二氧化碳濃度 810.9PPM)	○	●未訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫。	未發行禮券。	臺北市政府已函文要求改正
2	臺北市萬華運動中心	臺北市萬華區西寧南路6之1號	○ (二氧化碳濃度 626PPM)	○	●未訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫。	未發行禮券。	臺北市政府已函文要求改正
3	臺北市青少年發展處攀岩館	臺北市中正區仁愛路1段17號	△ (二氧化碳濃度 689.8PPM)	○	●未訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫。	未發行禮券。	臺北市政府已函文要求改正
4	原岩攀岩館	臺北市萬華區大理街149號	△ (二氧化碳濃度 788.8PPM)	未設置飲用水設備。	○	未發行禮券。	
5	Flip Out 彈翻床	臺北市中山區中山北路2段59巷45號B2	△ (二氧化碳濃度 965.6PPM)	未設置飲用水設備。	●鋼樑斷裂及彈簧掉落。 ●公共意外責任險逾有效期限。	未發行禮券。	臺北市政府已函文要求改正
6	新北市中和國民運動中心	新北市中和區錦和路350之2號	○ (二氧化碳濃度 539-574PPM)	○	●未訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫。	未發行禮券。	新北市政府體育處已函文要求改正
7	新北市永和國民運動中心	新北市永和區永利路250號	○ (二氧化碳濃度 526-531PPM)	○	●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責	未發行禮券。	新北市政府體育處已函文要求改正

					任。		
8	新北市土城國民運動中心	新北市土城區金城路2段247之1號	因屬半室外攀岩場，故未檢測。	○	●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。	未發行禮券。	新北市政府體育處已函文要求改正
9	新北市新莊國民運動中心	新北市新莊區公園路11號	○ (二氧化碳濃度719-755PPM)	○	●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。	未發行禮券。	新北市政府體育處已函文要求改正
10	POGO 攀岩館	新北市新莊區建國一路122號	△ (二氧化碳濃度596-671PPM)	●未自行或委託專業機構辦理維護飲用水設備，每月至少一次，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。 ●未定期作水質狀況之檢測。 ●未將每一飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表置於該設備明顯處。	●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。	未發行禮券。	新北市政府體育處及新北市政府環境保護局已函文要求改正
11	iClimb 風城攀岩館	新竹縣竹北市成功二街98號	△ (二氧化碳濃度825PPM)	●未每三個月作水質狀況之檢測。	●未於場館出入口及適當動線處標示逃生動線(後門逃生指示燈不亮)。 ●預先約定限制或	●未記載發行人名稱、統一編號及負責人姓名。 ●未記載履約保證機制。 ●未記載消費爭議	新竹縣政府已函文要求改正

					免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。	處理方式。	
12	跳潮 JUMP WAVE	新竹縣竹北市勝利十一路 225 號	△ (二氧化碳濃度 766PPM)	未設置飲用水設備。	<ul style="list-style-type: none"> ●未於場館出入口及適當動線處標示逃生動線(後方逃生動線阻礙)。 ●未設置足夠人員監看每個區域。 ●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。 		新竹縣政府已函文要求改正
13	忍者工廠 Ninja Factory	臺中市西屯區台灣大道 2 段 886 號 B1	△ (二氧化碳濃度 637PPM)	未設置飲用水設備。	<ul style="list-style-type: none"> ●未於場館出入口及適當動線處標示使用行為規範及安全準則、安全措施、注意事項及緊急事故處理流程。 ●安全護墊海綿脫落。 ●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。 	未發行禮券。	臺中市政府運動局已函文要求改正
14	Air-Gene 彈翻健身育樂中心	臺中市南屯區龍富路 4 段 439 號	△ (二氧化碳濃度	○	●安全護墊海綿脫落，告示牌未做防	●未記載發行人名稱、地址、統一編	臺中市政府運動局已函文要求改正

			564PPM)		護。 ● 預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。	號及負責人姓名；禮券之面額或使用之項目、次數；禮券發售編號；約定使用方式。 ● 未記載履約擔保機制。 ● 未記載消費爭議處理方式。	
15	Dapro indoor climbing 室內攀岩場	臺中市南屯區永春東七路 700 號	△ (二氧化碳濃度 550PPM)	未設置飲用水設備。	● 預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。 ● 公共意外險投保金額不足。	未發行禮券。	臺中市政府運動局已函文要求改正
16	攀吶攀岩館	臺中市東區進化路 90 之 1 號	△ (二氧化碳濃度 539-574PPM)	未設置飲用水設備。	● 未於場館出入口及適當動線處標示逃生動線、安全警示標語、使用行為規範及安全準則、安全措施、注意事項及緊急事故處理流程。 ● 未設置足夠人員隨時監看現場每個區域。 ● 公共意外險投保金額不足。	● 禮券未記載履約擔保機制。 ● 禮券未記載消費爭議處理方式。	臺中市政府運動局已函文要求改正
17	K2 攀岩休閒館	高雄市林園區鳳林路 2 段 141 號	△ (二氧化碳濃度 539-574PPM)	未設置飲用水設備。	○	未發行禮券。	

18	攀岩小館	高雄市三民區昌裕街 94 巷 11 號	因內部施工，故未檢測。	<ul style="list-style-type: none"> ●未自行或委託專業機構辦理維護飲用水設備，每月至少一次，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表。 ●未定期作水質狀況之檢測。 ●未將每一飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表置於該設備明顯處。 	<ul style="list-style-type: none"> ●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。 	未發行禮券。	高雄市運動發展局及高雄市環境保護局已函文要求改正
19	肖跳 Crazy Jump	高雄市前鎮區中安路 1 之 1 號	△ (二氧化碳濃度 539-574PPM)	○	<ul style="list-style-type: none"> ●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。 	未發行禮券。	高雄市運動發展局已函文要求改正
20	Jump360	高雄市新興區五福二路 47 號	△ (二氧化碳濃度 539-574PPM)	未設置飲用水設備。	<ul style="list-style-type: none"> ●彈翻床彈簧、支架裸露，安全護墊之魔鬼氈已無黏性。 ●預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任。 ●未投保公共意外責任險。 	未發行禮券。	高雄市運動發展局已函文要求改正

○合格（符合法令規定）●不合格（不符合法令規定）△具備（未達列管面積）

一、設施設備安全管理查核結果：查核 20 家，不合格 18 家。

1、不符合消費者保護法部分：

- (1) 未於場館出入口及適當動線處標示逃生動線、安全警示標語、使用行為規範及安全準則、安全措施、注意事項及緊急事故處理流程：不合格 4 家（編號 11、12、13、16）。
- (2) 現場設備有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂及尖銳物外露等現象：不合格 4 家（編號 5、13、14、20）。
- (3) 未設置足夠人員隨時監看現場每個區域：不合格 2 家（編號 12、16）。
- (4) 以書面、口頭或其他方式，預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任：不合格 12 家（編號 7、8、9、10、11、12、13、14、15、18、19、20）。

2、不符合公共運動設施設置及管理辦法部分：

未訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫：不合格 4 家（編號 1、2、3、6）。

3、不符合地方政府訂定之營業場所強制投保公共意外責任保險自治條例部分：

未投保公共意外責任險或投保金額不足：不合格 4 家（編號：5、15、16、20）。

二、禮券定型化契約查核結果：查核 20 家，僅 3 家發行禮券，不合格 3 家。

- 1、未記載發行人名稱、地址、統一編號及負責人姓名；禮券之面額或使用之項目、次數；禮券發售編號；約定使用方式：不合格 2 家（編號 11、14）。
- 2、未記載履約擔保機制：不合格 3 家（編號 11、14、16）。
- 3、未記載消費爭議處理方式：不合格 3 家（編號 11、14、16）。

三、環境安全管理查核結果：查核 20 家，12 家有飲用水設備，不合格 3 家。

- 1、室內空氣品質：除編號 8 未檢測外，其餘均合格或具備（未達列管面積）。
- 2、未自行或委託專業機構辦理維護，每月至少 1 次，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表：不合格 2 家（編號 10、18）。
- 3、未定期作水質狀況之檢測：不合格 3 家（編號 10、11、18）。
- 4、未將每一飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表置於該設備明顯處：不合格 2 家（編號 10、18）。