

編號	查核對象	地址	建築安全管理	消防安全管理	衛生管理	旅宿業經營及附設兒童遊戲場管理			定型化契約	備註
						是否為106年1月25日前設置之既有兒童遊戲場	兒童遊戲場安全證明	旅宿業經營及兒童遊戲場管理		
1	和逸飯店臺南西門館	臺南市中西區西門路一段658之2號	● 安全梯置放雜物	○	● 1. 急救箱繃帶未在效期內 2. 戶外遊戲區有積水情形	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、年齡、身高限制等項目 2. 未指派管理人員	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善完成 3. 管理人員已改正
2	臺南大員皇冠酒店	臺南市安平區州平路289號	○	○	● AED兒童貼片未在效期內	否	○	● 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	● 禮券記載不得找零、毀損恕不掛失補發等字樣	已改善完成
3	夏都城旅安平館	臺南市南區新建路47號	● 1. 公安申報未符 2. 直通樓梯間堆放雜物	● 1. 一樓咖啡廳未設自動撒水設備 2. 一樓廚房排煙設備未符 3. 九樓排煙設備無手動開關	● 1. 急救箱缺優碘 2. 急救箱生理食鹽水重複使用 3. 無環境消毒紀錄 4. 未張貼提醒洗手或消毒公告	否	● 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、身高、載重限制等項目 2. 管理人員未參加講習 3. 兒童遊戲區涉及擴大營業	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善 3. 管理人員未參加講習已改善
4	臺南長榮酒店	臺南市東區中華東路三段336巷1號	○	○	● 未張貼提醒洗手或消毒公告	是	○	● 1. 告示牌內容未載明年齡、身高、載重及人數限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	衛生管理已改善完成
5	義大皇家酒店	高雄市大樹區學城路一段153號	● 安全梯置放雜物	○	● 環境消毒紀錄未符	否	○	● 1. 告示牌內容未載明人數、身高限制等項目 2. 告示牌內容含企業經營者責任排除條款 3. 管理人員未參加講習	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生安全管理事項已改善 3. 企業經營者責任排除條款已改善
6	高雄富野度假酒店	高雄市前鎮區瑞田街99號	○	○	○	—	—	○	○	
7	鈞怡大飯店	高雄市前金區河東路10號	● 1. 安全梯置放雜物 2. 緊急進口堆積雜物	○	○	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、身高限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	建築安全管理事項已改善
8	宮賞藝術大飯店	高雄市新興區林森一路237號	● 安全門故障	● 現場未設置滅火器	● 急救箱生理食鹽水、紗布、脫脂棉等物品未在效期內	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、身高限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善
9	竹湖畔順麗緻文旅	新竹市東區大學路16號	○	○	○	—	—	○	○	
10	新竹煙波大飯店湖濱館	新竹市明湖路773號	● 1. 安全梯置放雜物 2. 安全門無法開啟	● 排煙開門未動作	○	是	● 未有合格檢驗報告書	○	○	建築安全管理事項已改善
11	新竹福華大飯店	新竹市北區中正路178號	● 安全梯置放雜物	○	● 1. 無環境消毒紀錄 2. 未張貼提醒洗手或消毒公告	否	● 未有設置廠商合格保證書	● 告示牌未載明身高限制	○	1. 建築安全管理事項已改善 2. 衛生管理事項已改善
12	新竹老爺酒店	新竹市東區光復路一段227號	○	○	○	—	—	● 網頁上宣稱事項與現場未符	○	已改善完成
13	承億文旅-花蓮山知道	花蓮縣花蓮市國聯一路39號	● 安全梯及室內通道擺放物品	○	○	是	○	● 1. 告示牌內容未載明身高、載重、人數限制等項目 2. 未指派管理人員	○	建築安全管理事項已改善

14	捷絲旅花蓮中正館	花蓮市中正路396號	● 1. 公安申報未符 2. 無緊急逃生路線圖 3. 直通樓梯間堆放雜物 4. 安全門上鎖 5. 頂樓梯間做為兒童遊戲場使用，與原用途不符	○	○	否	● 1. 未有設置廠商合格保證書 2. 未有合格檢驗報告書	● 1. 未辦理自主安全檢查 2. 告示牌未記載身高、載重、人數限制等項目 3. 未指派管理人員	○	1. 公安申報未符已改善 2. 無緊急逃生路線圖已改善 3. 直通樓梯間堆放雜物已改善 4. 安全門上鎖已改善 5. 頂樓梯間已令停止使用
15	翰品酒店	花蓮縣花蓮市永興路2號	○	○	○	是	● 尚未檢具合格檢驗報告書	● 1. 告示牌未載明人數、載重限制等項目 2. 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	○	1. 企業經營者責任排除條款已改善 2. 於106年1月25日前設置之設施，應於112年1月24日前檢具合格檢驗報告書。
16	美侖大飯店	花蓮市林園1-1號	○	○	○	是	○	● 1. 告示牌內容含企業經營者責任排除條款 2. 室內溜滑梯未設置告示牌	○	已改善完成
17	宜蘭悅川酒店	宜蘭市中山路五段123號	● 安全門上電子鎖且通道置放雜物	○	○	是	○	● 告示牌未載明載重限制	○	建築安全管理事項已改善
18	蘭城晶英酒店	宜蘭市民權路二段36號	● 1. 安全梯置放雜物 2. 安全門前阻塞	○	○	是	○	● 告示牌未載明身高、體重限制等項目	○	1. 安全門前阻塞已裁處6萬元 2. 建築安全管理事項已改善
19	松風文雅	宜蘭縣五結鄉二結路231號	● 1. 公安申報未符 2. 無緊急逃生路線圖 3. 安全梯置放雜物	○	○	否	○	● 1. 告示牌未載明人數、載重、年齡限制等項目 2. 管理人員未參加講習	○	建築安全管理事項已改善
20	礁溪寒沐酒店	宜蘭縣礁溪鄉健康路1號	○	○	○	否	○	● 告示牌未載明身高、人數、載重限制等項目	○	
21	白宮行館	新北市萬里區瑪鍊路264號	● 1. 安全門無法回歸 2. 走廊堆放雜物	○	○	是	○	● 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	○	已改善完成
22	麓悅酒店野柳度假館2館	新北市萬里區港東路162-3號	○	○	○	否	○	● 告示牌內容含企業經營者責任排除條款	○	已改善完成
23	天籟渡假酒店	新北市金山區名流路1之7號	○	○	○	否	○	○	○	已改善完成
24	福容大飯店(漁人碼頭)	新北市淡水區觀海路83號	○	○	○	—	—	● 網頁上宣稱事項與現場未符	○	已改善完成
備註：○符合，●不符合，—相關設施不適用兒童遊戲場設施安全管理規範										