

行政院消費者保護處「市售板材品質安全檢測暨標示查核」結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果	商品標示查核結果
1	5層全單板合板	仁正	甲醛釋放量 F3	印尼	仁正木業股份有限公司 高雄市苓雅區正大路 15號 (07)3727696	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1樓 (02)24235176	350	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示生產、製造商或 委製商名稱、電話、地 址。 2. 未標示主要成分或材 料。 3. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位。
2	5層木芯合板	富億	甲醛釋放量 F3	台灣	富億建材有限公司 高雄市林園區清水嚴 路 433 號 (07)6437159	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1樓 (02)24235176	600	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示製造商電話。 2. 未標示主要成分或材料 3. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位
3	全單板合板	大英	甲醛釋放量 F3	印尼	大英木業股份有限公司 彰化縣永靖鄉五汙村 五汙巷 290-1 號 (04)8220521	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1樓 (02)24235176	250	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示生產、製造商或 委製商名稱、電話、地 址。 2. 未標示進口商電話。 3. 未標示主要成分或材 料。 4. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位。 5. 未標示製造日期。
4	5層全單板合板	大印	甲醛釋放量 F3	印尼	大印膠合板有限公司 臺北市松山區敦化北 路 222 巷 25-1 號 3 樓 02-27154668	東建建材行 基隆市仁愛區復興街 4 巷 1 號 1樓 (02)24240520	850	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示生產、製造商或 委製商名稱、電話、地 址。 2. 未標示主要成分或材 料。 3. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果	商品標示查核結果
5	5層單板心合板	潤邦	甲醛釋放量 F3	印尼	潤邦企業股份有限公司 高雄市左營區富國路 185號7樓-1 (07)6155088	東建建材行 基隆市仁愛區復興街4 巷2號1樓 (02)24240520	730	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	● 1. 未標示生產、製造商或 委製商名稱、電話、地 址。 2. 未標示進口商電話。 3. 未標示主要成分或材 料。 4. 淨重、容量、數量、度 量及單位
6	全單板合板	暉田	甲醛釋放量 F3	-	暉田企業有限公司 新北市土城區中山路 10號 (02)22675560	展田企業股份有限公司 新北市土城區中山路10 號 (02)22675560	195	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示「原 產地」	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
7	全單板合板	展田	甲醛釋放量 F3	中國 大陸	展田企業有限公司 新北市土城區中山路 10號 (02)22675560	展田企業股份有限公司 新北市土城區中山路10 號 (02)22675560	360	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
8	全單板合板	興麒	甲醛釋放量 F3	印尼	興麒企業有限公司 台北市信義區忠孝東 路5段669號7樓 (02)87857310	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三 段166號 (02)82951022 (02)26808266	348.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
9	5層全單板合板	龍盛	甲醛釋放量 F3	印尼	龍盛木業有限公司 高雄市梓官區梓官路 230號1樓 (07)6171077	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三 段166號 (02)82951022 (02)26808266	261.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果	商品標示查核結果
10	5層單板心合板	柏杉	甲醛釋放量 F3	馬來西亞	柏杉國際企業有限公司 高雄市左營區菜公里 民族一路 851 號 1 樓 (07)3433111	林山行 新北市永和區中山路一 段 255 巷 22 號 1 樓 (02)22265501	255	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
11	單板層積材	太子	甲醛釋放量 F1	-	太子國際股份有限公司 屏東縣屏東市建國路 495-5 號 08-7511373	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1 樓 (02)24235176	845	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 本體未標示「品 名」及「原產 地」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示商品名稱 2. 未標示商品原產地 3. 若為進口者，須再標示 製造商或委製商名稱、 電話、地址。 4. 未標示主要成分或材料 5. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位。
12	14層單板層積材	宏全	甲醛釋放量 F3	馬來西亞	宏全合板有限公司 桃園市平鎮區金陵路 三段 133 號 03-5680565	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1 樓 (02)24235176	855	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示生產、製造商或 委製商名稱、電話、地 址。 2. 未標示主要成分或材 料。 3. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位。
13	單板層積材	元鴻	甲醛釋放量 F1	台灣	元鴻發展股份有限公司 高雄市岡山區嘉興路 452 號 07-6231211	合興木材行 基隆市仁愛區愛六路 8 號 1 樓 (02)24235176	845	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	● 1. 未標示生產、製造商或 委製商名稱、電話、地 址。 2. 未標示主要成分或材 料。 3. 未標示淨重、容量、數 量、度量及單位..

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果	商品標示查核結果
14	單板層積材	展田	甲醛釋放量 F3	-	展田企業有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	展田企業股份有限公司 新北市土城區中山路 10 號 (02)22675560	27.84	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示「原 產地」	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
15	19層單板層積材	聯美林	甲醛釋放量 F3	中國 大陸	聯美林業股份有限公司 彰化縣線西鄉彰濱工 業區東八路 8 號 (04)7582956	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三 段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	27	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
16	17+-2 層單板層 積材	中日	甲醛釋放量 F3	中國 大陸	晶沛實業有限公司 新北市新莊區瓊泰路 80 巷 45-2 號 (02)26808266	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三 段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	72.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
17	18+-2 層單板層 積材	新蝴蝶	甲醛釋放量 F3	中國 大陸	晶沛實業有限公司 新北市新莊區瓊泰路 80 巷 45-2 號 (02)26808266	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三 段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	62.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
18	11層單板層積材	亞森	甲醛釋放量 F1	中國 大陸	佳富康國際建材有限 公司 臺南市安定區新吉里 新吉 19-47 號 (06)3567808	百順科技建材有限公司 新北市五股區中興路三 段 166 號 (02)82951022 (02)26808266	33.5	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企 業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測 結果	商品標示查核結果
19	單板層積材	萬財	甲醛釋放量 F3	台灣	萬財興業股份有限公司 嘉義縣大林鎮明華里 湖底 55 號 (05)265 1181	林山行 新北市永和區中山路一 段 255 巷 22 號 1 樓 (02)22265501	51.84	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	本商品係屬企業販賣給企業(B2B)之商業銷售模式， 不適用於商品標示法。
20	15層單板層積材	特力屋	甲醛釋放量 F1	中國大陸	特力屋股份有限公司 臺北市內湖區湖元里 新湖三路 23 號 1、2、 5 樓 0800008007	特力屋股份有限公司中 和分公司 新北市中和區中山路二 段 291 號 3 樓 (02)22401888	95	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量	符合商品標示法規定

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據國家標準 CNS 1349「普通合板」、CNS 11818「單板層積材」進行「甲醛釋放量」品質檢測。

(1) 檢測「甲醛釋放量」。

項次 1~10 等 10 件檢測標準為 CNS 1349「普通合板」，項次 11~20 等 10 件檢測標準為 CNS 11818「單板層積材」。

(2) 甲醛釋放量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	1.7 以下
F3	1.5 以下	2.1 以下

2. 標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXX 或  RXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製商品安全標章、字軌（「T」或「R」）及指定代碼，並標示於「單板層積材」及「普通合板」本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
單板層積材	CNS 11818	(A) 品名及層數 (B) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (C) 尺度 (D) 表面化粧加工 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 6 點規定，應於本體標示下列事項： 1. 「甲醛釋出量 (F1 或 F2 或 F3)」。 2. 製造廠商 (或進口商) 名稱、地址或商標。 3. 製造年月日或批號。 4. 品名。 5. 原產地。
普通合板	CNS 1349	(A) 品名及層數 (B) 樹種與切削方法 (C) 尺度 (D) 膠合性能 (E) 甲醛釋出量 (F) 防蟲處理 (G) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (H) 製造年月日或批號	

3. 本次檢驗件數共 20 件。

(1) 品質檢測結果：「甲醛釋放量」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

A. 商品檢驗標識：全數皆符合規定。

B. 中文標示：計有 3 件（項次 6、11 及 14）不符合規定。

(a) 本體未標示「原產地」（項次 6）。

(b) 本體未標示「品名」及「原產地」（項次 11）。

(c) 本體未標示「原產地」（項次 14）。

4. 本次商品標示查核件數 20 件，共有 9 件應適用商品標示法第 9 條規定，其中 8 件(編號 1、2、3、4、5、11、12、13)標示不符規定。