

111 年「全自動咖啡機」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		重要零組件比對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
1	日本職人級全自動手沖咖啡機	TWINBIRD	110V, 60Hz, 610W/ CM-D457TW	日本	恆隆行貿易股份有限公司 臺北市內湖區洲子街88號7樓 0800-251-209	全國電子股份有限公司基隆店 基隆市仁愛區孝二路86號1樓、2樓 02-24233395	12799	○	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
2	自動研磨咖啡機	AGiM	110V, 60Hz, 900W/ ACM-C280	中國大陸	震旦行股份有限公司 桃園市龜山區大坑路三段527-1號C棟 03-3180069	全國電子股份有限公司基隆店 基隆市仁愛區孝二路86號1樓、2樓 02-24233395	3980	○	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
3	德律風根全自動研磨咖啡機	德律風根 (TELEFUNKEN)	110V, 60Hz, 730W/ LT-GCM1924	中國大陸	進口／委製商： 得力峰國際開發有限公司 臺北市松山區慶城街16巷1之1號1樓 02-27125579 經銷商： 經豪實業有限公司 台中市北屯區太和路1段145號 04-24350993	燦坤實業股份有限公司基隆旗艦分公司 基隆市中正區義一路18號1樓、4樓及地下1樓 02-24215860	5490	○	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
4	自動研磨咖啡機	HERAN	110V, 60Hz, 670W/ HCM-09C(S)	中國大陸	禾聯碩股份有限公司 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號 03-3961188	特力屋股份有限公司基隆義一分公司 基隆市中正區義一路99號1樓 02-24285316	2980	○	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		重要零組件比對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
5	全自動咖啡機	Panasonic	110V, 60Hz, 1000W/ NC-A700	中國大陸	台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路 579 號 02-22235121	燦坤實業股份有限公司 基隆安樂分公司 基隆市安樂區麥金路 727 號 1 樓 02-24300328	6490	○	○商品檢驗 標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
6	全自動智慧 型美式咖啡 機	PRINCESS	110V, 60Hz, 750W/ 249406	中國大陸	台灣總代理:丞洋企 業股份有限公司 臺北市中山區敬業一 路 128 巷 7 號 1F 02-89782328	大同綜合訊電股份有 限公司基隆分公司信 一展售中心 基隆市中正區信一路 155 號 02-24271588	7990	● 製造商名稱 未標示	○商品檢驗 標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
7	全自動咖啡 機	SANLUX 台 灣三洋	110V, 60Hz, 900W/ DSAC-S812 WT	中國大陸	委製廠商:台灣三洋 電機股份有限公司 臺北市松江路 266 號 10 樓 02-25210251 進口商:意豐電子實 業有限公司 台北市信義路四段 391 號 6F (02)27220809	PChome24h 購物 臺北市大安區敦化南 路 2 段 105 號 15 樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/prod/DMAT57-A900AUXE1?q=/S/DMA-TI3	5990	○	○商品檢驗 標識 ○中文標示	○	總評：○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		重要零組件比對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
8	自動研磨咖啡機	超淨	110V, 60Hz, 1050W/ AC-2012	中國大陸	委製/進口商:佳醫健康事業股份有限公司 新北市中和區中正路880號17樓 0800-212-896	康是美官方網購 eShop 臺北市內湖區內湖路1段120巷15弄25號4樓 0800-005-655 https://shop.cosmed.com.tw/SalePage/Index/7612567?lang=zh-TW¤cy=TWD&gclid=Cj0KCQjwzLCVBhD3ARIsAPKYTcTPUee-ipQPwaGpf1Pql7Ht2G-g6Y91tSwGqZOCGUWNSJXfRcWt6N4aAoa0EALw_wcB	2980	○	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評: ○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
9	飛利浦美式全自動咖啡機	PHILIPS	110V, 60Hz, 840W/ HD7761	中國大陸	進口商:台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓 0800-231-099	統一時代百貨台北店6樓 Saeco x PHILIPS 櫃位 臺北市信義區忠孝東路5段8號 02-27239596	4990	○	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評: ○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
10	全能美式咖啡機	Junior	110V, 60Hz, 900W/ JU1441	中國大陸	委製商:喬尼亞興業有限公司 臺北市士林區延平北路8段157巷18之14號 02-28105533 進口商:瑪沙利亞國際股份有限公司 03-2871707	統一時代百貨台北店6樓喬尼亞咖啡櫃位 臺北市信義區忠孝東路5段8號 02-27222972	3980	● 進口商地址未標示	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評: ○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果		重要零組件比對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
11	全自動研磨咖啡機	Giaretti	110V, 60Hz, 1000W/ GL-918	中國大陸	經銷商: 普鴻國際股份有限公司 台中市潭子區新田里 豐興路二段 338 巷 13-3 號 04-25378510 委製/進口商: 福馬國際股份有限公司 桃園市大園區青昇路 1 段 90 號 03-3810536	家樂福內湖店 3 樓家 電櫃位 臺北市內湖區民善街 88 號 02-87905000	4990	○	●商品檢驗 標識 樣品標示之 商品驗證登 錄識別號碼 為 45129(未 有「R」字 軌), 應標示 為 R45129。 ○中文標示	○	總評: ○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
12	石臼式全自動研磨咖啡機	Siroca	110V, 60Hz, 750W/ SC-C1120K- (SS)	中國大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里 頂湖路 26 號 0800-00-5438	Momo 購物網 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 02-21626688 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7861495&Area=search&mdid=403&oid=1_17&cid=index&kw=%E5%92%96%E5%95%A1%E6%A9%9F	5490	○	○商品檢驗 標識 ○中文標示	○	總評: ○ ○防電擊之保護 ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：行政院消費者保護處與經濟部標準檢驗局分別於 111 年 5、6 月赴實體店面及電商平台採樣 12 件(台北、基隆各 6 件)全自動咖啡機進行檢測。

- 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器—安全性—第 1 部：通則」、CNS 60335-2-14「家用和類似用途電器—安全性—第 2-14 部：廚房電器之個別規定」、CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器—安全性—第 2-15 部：加熱液體用電器之個別規定」及 CNS 13783-1「電磁相容性—家用電器、電動工具及類似裝置之要求—第 1 部：發射」；項次 4 商品另依據 CNS 60335-2-12「家用和類似用途電器—安全性—第 2-12 部：保溫盤及類似電器之個別規定」。

(1)防電擊之保護：主要檢測咖啡機的構造及外覆是否提供足夠的保護，防止意外觸及帶電部件而造成危險。

(2)溫升：主要為確認咖啡機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

- (3)漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
- (4)異常操作：目的為模擬在咖啡機故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，是否具有足夠的保護，不致造成危害。
- (5)構造：主要為確認咖啡機之構造設計上是否符合安全之要求。
- (6)電磁干擾：主要在評估咖啡機產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導，或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時，會干擾其他設備之風險。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

圖例：



(2)中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-14、CNS 60335-2-15、CNS 60335-2-12 查核。

- a.產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。
- b.製造商或供應商的名稱或註冊商標。
- c.型號。
- d.防電擊之絕緣設計屬Ⅱ類結構者，需標示Ⅱ類結構符號「回」。
- e.標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。
- f.需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。
- g.依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
3. 本次檢驗件數共 12 件，檢測結果為：

(1)品質檢測

- a.「防電擊之保護」：全數符合規定。
- b.「溫升」：全數符合規定。
- c.「漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
- d.「異常操作」：全數符合規定。
- e.「構造」：全數符合規定。
- f.「電磁干擾」：全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」：全數符合規定。

(3)商品檢驗法標示查核

- a.「商品檢驗標識」：計 1 件（項次 11）不符合規定，樣品標示之商品驗證登錄識別號碼為 45129(未有「R」字軌)，應標示為 R45129。
- b.「中文標示」：全數符合規定。

(4)商品標示法標示查核:計 2 件不符合規定，分別為製造商名稱未標示(項次 6)、進口商地址未標示(項次 10)。