





























附表 1、經濟部標準檢驗局 108 年市售宣稱具有負離子功能之「寢具」市場購樣檢測結果彙整表

編號	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
1	負離子寢具-涼被	青松好眠 CHINGSUNG	5*6 尺 香檳金	臺灣	青松創意有限公司 新北市土城區中央路 4 段 2 號 3 樓 (02)2267-1908	青松創意有限公司 新北市土城區中央路 4 段 2 號 3 樓 (02)2267-1908	3550	<p>●商品檢驗標識：未標示</p> <p>●中文標示： 1. 外包裝上「紡織品專業維護」及「熨燙及壓燙」之洗標圖案為「」、 ，與規定之「」、「」不符。</p> <p>2. 商品本體未標示生產國別及洗標圖案。</p> <p>3. 本體及外包裝上未標示纖維成分。</p>	○游離甲醛	超過年劑量限值 1 毫西弗
2	蠶絲銀離子抗菌被	Jack Wolfskin	6*7 尺 淡黃 2.8kg	臺灣	台灣巧維企業有限公司 南投縣竹山鎮延平一路 12 號 0800-264-000	春佰億企業有限公司(八佰兩 時尚星生活館) 新北市土城區忠承路 101 號 2 樓 (02)2267-5838	1680	<p>○商品檢驗標識(M37041)</p> <p>●中文標示： 1. 包裝上未標示纖維成分、洗標圖案。</p> <p>2. 未使用正確之成分名稱，標示為「表布：聚酯纖維100%。填充物：蠶絲10%、(銀離子纖維+聚酯纖維混紡棉) 90%」。</p>	○游離甲醛	未超標
3	鈦暖活-元氣毯	晶璽	5*7 尺	臺灣	委製商：吉恒奈米生醫股份有限公司 晶璽健康事業股份有限公司 臺中市南屯區文心路 1 段 521 號 7 樓之 5 (04)2259-3677	晶璽健康事業股份有限公司新 光三越站前店 臺北市中正區忠孝西路 1 段 66 號 11 樓 (02)2371-0896	3580	<p>○商品檢驗標識(M38117)</p> <p>●中文標示： 1. 委製商未標示電話及地址。</p> <p>2. 包裝上未標示纖維成分、洗標圖案。</p> <p>3. 本體上「紡織品專業維護」及「乾燥」之洗標圖案為「」、「」，與規定之「」、「」不符</p>	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
4	鍺舒眠健康被	台塑生醫 Dr's Formula	6*7 尺	臺灣	隆興纖維股份有限公司 新北市五股區五工六路 21 號 (02)2299-3333	台塑生醫台北長庚門市 臺北市松山區敦化北路 201 號 前棟 1 樓 (02)2712-2211 轉 6674	3400	<p>●商品檢驗標識：未標示</p> <p>●中文標示：</p> <p>1. 外包裝未標示生產國別、洗標圖案。</p> <p>2. 本體上「紡織品專業維護」之洗標圖案為「」，與規定之「」或「」不符。</p> <p>3. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，本體為「表布：聚酯纖維。內容物：奈納鍺纖維」，包裝為「表布材質：100%T/C提花布。填充物：50%奈納鍺纖維、50%中空聚酯保暖纖維」。</p> <p><u>檢驗結果：</u> <u>*表布：棉17.1%、聚酯纖維82.9%</u> <u>*填充物：聚酯纖維100%</u></p>	○游離甲醛	未超標
5	高機能竹碳冬被	BAMBO O CAL	4.5*6.5 尺	臺灣	大佑企業社 臺南市將軍區仁和里仁巷 92-6 號 (06)794-6160	家樂福股份有限公司台北內湖分公司 臺北市內湖區民善街 88 號 (02)8790-5000	890	<p>○商品檢驗標識(M64292)</p> <p>●中文標示：</p> <p>1. 本體上「紡織品專業維護」之洗標圖案為「」，與規定之「」不符。</p> <p>2. 外包裝上「乾燥」之洗標圖案為「」，與規定之「」不符。</p> <p>3. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，本體及包裝上標示為「表布：100% 聚酯纖維；填充物：30%竹炭、70% 聚酯纖維」。</p> <p><u>檢驗結果：</u> 表布：聚酯纖維100% <u>*填充物：聚酯纖維100%</u></p>	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
6	竹碳健康枕	Smooth	40*70 cm/ 470844	臺灣	金永盛企業社 高雄市岡山區嘉興路 62 號 (07)621-3722	大潤發南湖店(2 店) 臺北市內湖區舊宗路一段 188 號 0800-010-020	169	○商品檢驗標識(M73804) ●中文標示： 纖維成分標示與檢測結果不一致，本體及 外包裝為「表布：20%棉、80% 聚酯纖維。 內容物：100% 聚酯纖維(30%含竹炭成分)」 <u>檢驗結果：</u> <u>*表布：棉 35.8%、聚酯纖維 64.2%</u> 填充物：聚酯纖維 100%	○游離甲醛	未超標
7	奈米竹碳被	Morita Roberta	135*195 cm	臺灣	佐霖貿易股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工南二路 21 號 (04)781-1017	遠百企業股份有限公司忠孝分 公司 臺北市信義區忠孝東路 5 段 297 號 (02)2528-9388	1299	○商品檢驗標識(M54166) ○中文標示	○游離甲醛	未超標
8	雙面能量毯	nu	180*120 cm/ 9HPBT020002	未標 示	思悠數位股份有限公司 新北市汐止區康寧街 169 巷 29-1 號 9 樓 (02)6616-0899	思悠數位股份有限公司-nu 美 麗華大直專櫃 臺北市中山區敬業三路 20 號 (漾館 4 樓) (02)6616-0899	7560	●商品檢驗標識：未標示 ●中文標示： 1. 本體上未有生產國別、纖維成分、洗標 圖案。 2. 吊卡上之洗標圖案缺少「紡織品專業維 護」，如「  」或「  」。 3. 纖維未使用正確之成分名稱，標示為「毛 毯布：磨毛超細纖維(100%polyester)奈 米能量塗裝。涼感布：Nylon 尼龍52% 涼感紗+吸濕排汗布(聚酯纖維棉 48%polyester)。能量毯內填充物：聚酯 纖維棉(100%polyester)」。	○游離甲醛	超過年劑 量限值 1 毫西弗
9	金舒毯	金舒醫 護 KSHC	未標示	臺灣	未標示	零捌伍柒國際行銷有限公司 (金舒醫護) 臺北市中山區民族東路 50 號 0800-550-857、(02)5571-0857	15120	●商品檢驗標識：未標示 ●中文標示： 1. 未標示製造商或委製商名稱(僅有總代 理)、電話及地址、尺寸或尺碼。 2. 包裝上未標示生產國別、纖維成分、洗 標圖案。	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
10	負離子元素 枕套	太和	45*69 cm	臺灣	松下優水生活企業有限公司 桃園市桃園區經國路 597 號 0800-290-290	松下淨化科技有限公司南京分 公司(太和工房南京東門市) 臺北市松山區南京東路 5 段 80 號 1 樓 (02)2769-1828	3980	○商品檢驗標識(M45722) ●中文標示： 外包裝上洗標圖案為「  」、「  」、「  」、「  」及「  」，與規定 不符。	○游離甲醛	未超標
11	遠紅外線負 離子-健康竹 炭被	Raphael 拉斐爾	8*7 尺	臺灣	製造商：家禾有限公司 經銷商：冠鑫有限公司 新北市新莊區建中街 48 巷 8 弄 9 號 1 樓 (02)2279-7706	momo 購物網 https://www.momoshop.com.tw/ goods/GoodsDetail.jsp?i_code= 2945853&Area=search&mdiv= 403 富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959	2990	○商品檢驗標識(M37787, 家禾有限公司) ●中文標示： 1. 未標示製造商電話及地址。 2. 本體及外包裝上「紡織品專業維護」圖 案為「  」或「  」，與規定之「  」 或「  」不符。 3. 未使用正確之成分名稱，且本體及外包 裝標示不一致，本體為「表布：TC(20% 純綿/80%聚酯纖維)。填充物：100%聚 酯纖維(含竹炭微粒)。」。外包裝為「表 布：40 支T/C 布。內容物：竹炭紗纖維 50%、聚酯纖維50%。」。	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
12	遠紅外線負 離子機能床 單	思藍喜	107*189 cm/ (香檳金)-單人 加大	臺灣	台北美臻貿易有限公司 臺北市內湖區瑞光路298號4 樓 (02)2627-0626	PChome24h 購物 https://24h.pchome.com.tw/prod /DEATLP-A9006SV30 網路家庭國際資訊股份有限公 司 臺北市大安區敦化南路二段 105號15樓 (02)2326-1460	1699	○商品檢驗標識(M39442) ●中文標示： 1. 「熨燙及壓燙」及「紡織品專業維護」 之洗標圖案為「  」及「  」， 與規定之「  」及「  」不符。 2. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未 使用正確之成分名稱，標示為「80% Polyester 聚酯纖維、20% Nylon 尼龍」 <u>檢驗結果：</u> <u>* 聚酯纖維69.5%、尼龍30.5%</u>	○游離甲醛	未超標
13	健康竹炭枕 被組 (100%竹炭 三效合一竹 炭纖維冬被)	EYAH 宜雅	5*7 尺	臺灣	製造商： 隆興纖維股份有限公司 新北市五股區五工六路21號 (02)2299-3333 委製商： 綠妮科技有限公司 (02)2973-5288	udn shopping 買東西 http://shopping.udn.com/mall/cu s/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=Y _004_011_005&dc_cargxuid_0 =U000227389&kdid=search 聯合報股份有限公司-udn 買東 西購物中心 新北市汐止區大同路一段369 號 (02)2973-5288、(02)7737-3900	1566	○商品檢驗標識(M38020) ●中文標示： 1. 未標示綠妮科技有限公司之地址。 2. 外包裝上未標示纖維成分。 3. 本體及外包裝上「翻滾烘乾」之洗標圖 案為「  」及「  」，兩者不一致， 且與規定之「  」或「  」不符。 4. 未使用正確之成分名稱及標示重量百分 比，本體為「表布：100% Cotton 純棉。 填充物：竹炭纖維」。	○游離甲醛	未超標

編號	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果	輻射 檢測結果
14	負離子釋壓枕 (防霉抗菌負離子高彈力釋壓枕)	Simple Living	75*50 cm	臺灣	歐瑄有限公司 新北市樹林區柑園街二段 140 號 A 樓 (02)2680-3588	東森購物 https://www.etmall.com.tw/%E6%BE%B3%E6%B4%B2Simple-Living-%E9%98%B2%E9%9C%89%E6%8A%97%E8%8F%8C%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90%E9%AB%98%E5%BD%88%E5%8A%9B%E9%87%8B%E5%A3%93%E6%9E%95-%E4%BA%8C%E5%85%A5-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A3%BD/i/2179857?kw=%E8%B2%A0%E9%9B%A2%E5%AD%90%E5%AF%A2%E5%85%B7&pi=0 東森得易購股份有限公司 新北市中和區景平路 258 號 1 樓 0800-057-999、0800-013-058	1167	●商品檢驗標識： 標示M43940，查43940為田邊織品有限公司之指定代碼，非歐瑄有限公司。 ●中文標示： 1. 外包裝上未標示生產國別、纖維成分。 2. 未使用正確之成分名稱及標示重量百分比，本體標示為「表布：高透氣麂皮；填充物：100%不生菌透氣纖維棉」。	○游離甲醛	未超標
15	100%竹炭纖維被冬被	皇家竹炭	6*7 尺/ EA205A67	臺灣	永霆國際竹炭實業有限公司 桃園市中壢區龍門街 178 巷 1 弄 4 號 (03)450-4695	momo 購物網 https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=6181805&mdiv=411412 富邦媒體科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 0800-777-959	4505	○商品檢驗標識(M43960) ●中文標示 1. 外包裝上未標示洗標圖案。 2. 纖維成分標示與檢測結果不一致，且未使用正確之成分名稱，標示為「表布：35%聚脂纖維(竹炭纖維)、35%聚脂超細纖維、30%聚脂纖維。填充物：100%竹炭棉」。 <u>檢驗結果：</u> 表布：聚脂纖維100% <u>*填充物：聚脂纖維100%</u>	○游離甲醛	未超標

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%；標示百分之百者無許可差。

備註：

1.原子能委員會輻射檢測：執行輻射量測及劑量評估，是否超過「天然放射性物質管理辦法」第3條所訂之核種活度濃度與年有效劑量1毫西弗。

2.標準檢驗局品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」；依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第2部：纖維混用率」檢測「纖維或填充物成分」及含量。

(1)「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 75 mg/kg 以下。

(2)「纖維或填充物成分」項目：成分中重量百分比許可差應在上下百分之3以內，標示百分之百者，無許可差。

3.標準檢驗局中文標示查核：



(1) 依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例：1052790 或 M00000)。

(2) 依據「織品標示基準」第3點規定應標示項目如下：

A、國內產製者，應標示製造廠商或委製商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。

B、尺寸或尺碼。

C、生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

D、纖維成分；如有填充物者，應另標示填充物成分。

E、洗燙處理方法：應包含「水洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」、「紡織品專業維護」之圖案。

註：依據「織品標示基準」第6點標示方法如下：

—以上 A、B 規定之應行標示事項，應於商品本身、內外包裝或說明書標明之。

—以上 C、D、E 規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷；其位置應明顯易見，且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但已附縫、烙印、燙印或印刷原出口國規定標示之進口商品得以附掛、檢附說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

4.本次檢驗共 15 件不同的廠牌。

(1) 輻射安全：2 件(項次 1、8) 商品超過「天然放射性物質管理辦法」之規定(依據行政院原子能委員會 108 年 4 月 10 日會輻字第 1080003850 號函)。

(2) 品質項目：「游離甲醛」全數符合國家標準 CNS 15290 之規定。

(3) 商品檢驗標識：計 5 件(項次 1、4、8、9、14) 不符合規定，有違反「商品檢驗法」之虞。

(4) 中文標示查核：

A. 「一般標示」：計 14 件(除項次 7 外) 不符合「織品標示基準」規定。

B. 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致：計 5 件(項次 4、5、6、12、15) 不符合「織品標示基準」規定