

108 年「筆記型電腦」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀構造比對結果	品質項目檢測結果
1	gram 筆記型電腦	LG	i5 8250U 8G DDR4 256GB SSD win10 /14Z980	中國大陸	台灣樂金電器股份有限公司 台北市基湖路3巷47號6樓 02-2627-2788	燦坤實業(股)南京旗鑑分公司 台北市南京東路2段6號 02-2571-5966	36999	○商品檢驗標識 ○中文標示	●「外觀構造」 樣品鍵盤部分設計與原證書不符	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
2	筆記型電腦 Aspire E5-476 series	Acer	i5 8250U 8G DDR4 128GB SSD win10/N16Q1	中國大陸	宏碁股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段88號8樓 02-2696-0099	家福(股)台北內湖分公司 台北市民善街88號 02-87905000	20900	○商品檢驗標識 ○中文標示	○「外觀構造」	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
3	筆記型電腦 Laptop	hp	i5 8250U 1TB HD 4096MB SDRAM win10//TPN-C135	中國大陸	台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 0800-010-055	大潤發南湖店(2店) 114台北市內湖區舊宗路一段188號 0800-010020	20900	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品手冊內揭示網址之RoHS標示內容與原證書不符	○「外觀構造」	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
4	筆記型電腦	ASUS	i5 8250U 1TB 54R DDR4 4G win10/X507U	中國大陸	華碩電腦(股)公司 台北市北投區立德路150號4樓 02-2894-3447	三井3C板橋門市 新北市百橋區重慶路66號1樓 02-2957-5409	21900	○商品檢驗標識 ○中文標示	●「外觀構造」 樣品鍵盤部分設計與原證書不符	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」
5	筆記型電腦 Surface Laptop	Microsoft	i5 8G RAM 256GB win10S/1769	中國大陸	台灣微軟(股)公司 台北市5段68號18樓 02-2999-8833	順發電腦(股)輔大分公司 新北市新莊區建國一路7號 02-2906-6261	29999	○商品檢驗標識 ○中文標示	○「外觀構造」	總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀構造比對結果	品質項目檢測結果
6	筆記型電腦	DELL	i3 7130U 8G DDR4 128G SSD win10/P87G	中國大陸	荷蘭商戴爾企業(股)台灣分公司 台北市敦化南路2段218號20樓 0800-861-011	中弘科技有限公司 台北市市民大道3段8號1樓X03櫃 (光華數位新天地)/02-2542-8527	18300	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
7	筆記型電腦	Lenovo	i5 8250U 4G DDR4 480G SSD+1TB win10 /81DE01XATW	中國大陸	荷蘭商聯想(股)台灣分公司 台北市中山區北安路780號7樓 0800-000-072	虹優科技(股)公司 彩虹3C台北八德一店 台北市八德路1段78號1樓 02-2321-0603	21900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 樣品手冊 RoHS 標示內容與原證書不符	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
8	筆記型電腦	HUAWEI 華為	i5-7Y54 8G 256G SSD W10/BL-W19	中國大陸	訊崱技術有限公司	[網購] momo購物網 台北市內湖區洲子街96號4樓	27900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 樣品手冊 RoHS 標示內容與原證書不符	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
9	LIBER 筆記型電腦	AVITA	Pentium N5000 4G DDR4 256GB SSD Win10/NS13A 2TW048P 曙光銀 (NS13A2TW05 4P 太空灰)	中國大陸	力高創科有限公司 新北市新店區寶橋路188號10樓之1 02-2917-2168	[網購] yahoo 奇摩購物中心 香港商雅虎資訊(股)公司台灣分公司 台北市南港區三重路66號14樓 02-77238585	16800	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」
10	筆記型電腦	MSI 微星	i7-8750H /8G(DDR4) /128G SSD+1TB /Win10 /MS-179F	中國大陸	微星科技(股)公司 新北市中和區立德街69號 02-3234-5599	[網購] 網路家庭國際資訊(股)公司 台北市大安區敦化南路二段105號15樓 02-2704-0999	31900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 商品網頁公布之 RoHS 無對應型號資訊	<input type="radio"/> 「外觀構造」	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 「傳導干擾試驗」 <input type="radio"/> 「輻射干擾試驗」

「○」表示符合；「●」則表示不符合

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS13438 「資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」檢測，項目包括 EMI 方面之「傳導干擾」及「輻射干擾」等 2 項；另查核「外觀構造比對」，檢測項目說明如下：

- (1)「電磁相容傳導干擾試驗」：主要為確認樣品於正常使用時，其經由交流電源線傳導發射的射頻能量不超過標準規定值，以避免影響於相同傳播路徑下的其他產品之正常使用。
- (2)「電磁相容輻射干擾試驗」：主要為確認樣品於正常使用時，其經由空氣傳播之輻射性干擾的射頻能量不超過標準規定值，以避免影響於周遭附近其他產品之正常使用。

乙類產品輻射擾動(1GHz 以下)限制值	
頻率範圍(MHz)	準峰限制值(dB μ V/m)(場強單位-分貝微伏特/公尺)
30 至 230	30
230 至 1000	37

2.標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



應貼有「商品檢驗標識」，其為字軌「R」或「T」及指定代碼組成。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法

- A. 商品名稱、型號。
- B. 商品檢驗標識。
- C. 報驗義務人姓名或名稱及地址。

(3) 限用物質含有情況標示：依據中華民國國家標準 CNS15663 第 5 節「含有標示」規定(102 年版)

3.本次檢測共 10 件，檢測結果計 6 件不符合規定如下：

- (1)「品質項目檢測」計全數符合。
- (2)「外觀構造比對」計 2 件不符合（分別為項次 1、4）。
- (3)「商品檢驗標識」全數符合。
- (4)「中文標示」計 4 件不符合（分別為項次 3、7、8、10）。