

液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -免檢討)

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
業者名稱	奉陪	正大茶園	春茶鄉	貓空小木屋	龍門客棧	大頭土雞城	四季補小吃店(四季補樂燉排骨)	鼓浪嶼海鮮屋	三元韓式花園餐廳	永全餐飲股份有限公司(千葉火鍋)	山水園小吃店(山水亭活海鮮)	太發海鮮店	雄宇餐館(富樂里奇義大肉麵)											
地址	臺北市文山區指南路3段38巷37之1號2樓	臺北市文山區指南路3段38巷33之5號	臺北市文山區指南路3段38巷30號	臺北市文山區指南路3段38巷28號	臺北市文山區指南路3段38巷22號之2	臺北市文山區指南路3段38巷18之2號	臺北市內湖區瑞光路3號	臺北市內湖區瑞光路3號	臺北市內湖區瑞光路188巷45號	新北市土城區金城路3段200之11號	新北市中和區中和路248號	新北市中和區中和路59號	新北市新莊區中港路260號											
串接使用量(公斤)	串接量0	200	串接量0	150	400	150	300	300	550	400	400	550	200											
供氣業者	博家瓦斯行	博嘉煤氣行	博嘉煤氣行	信興煤氣行	正大瓦斯行	信興煤氣行	家美企業有限公司	家美企業有限公司	鈺大瓦斯有限公司	宏麗企業有限公司	長華企業有限公司	友聯瓦斯行	友聯瓦斯行											
消防查核	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 容器應放置於室外。但放置於室外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者，不在此限。	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2. 有嚴禁煙火標示及滅火器。	-	●	○	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4. 使用及備用之容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。採鐵鏈方式固定者，應針對個別容器於桶身部分予以圈鏈固定。	-	●	○	-	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5. 串接容器之燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員，依建築技術規則建築設備編第79條規定安裝，並以固定裝置固著於牆壁或地板；安裝完工後，應製作施工標籤，並以不易磨滅與剝離方式張貼於配管之適當及明顯位置。(既設場所無此項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 燃氣橡膠管長度不得超過1.8公尺，且最小彎曲半徑為110毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣橡膠管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。(既設場所無此項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 設置氣體漏氣警報器。(串接使用量80至120公斤以下之既設場所應於110.6.11前改善)	-	●	○	-	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8. 以書面向當地消防機關陳報。(既有列管場所無須陳報)	-	●	○	-	●	○	●	○	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 應每月自行檢查1至7項規定事項至少1次，檢查資料並應保存2年。	-	●	○	-	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10. 容器並應與用火設備保持2公尺以上距離。	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11. 設置自動緊急遮斷裝置。	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12. 容器放置於室外者，應設有柵欄或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面2.5公尺以上。	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
13. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14. 容器與第一類保護物最近之安全距離應在16.97尺以上，與第二類保護物最近之安全距離應在11.31公尺以上。但設有防爆牆者，不在此限。(既設場所無此項目)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 其他(例如液化石油氣備用量供營業使用未超過80公斤)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

液化石油氣容器串接使用場所不符合規定：編號2、4、5、6、39、40、43、48、49、51，共10家。

1. 設置氣體漏氣警報器不符合規定：編號2、4、5、6、40、43、48、51，共8家。
2. 防止傾倒措施不符合規定：編號2、4、5、6、39、40、43，共7家。
3. 每月自行檢查不符合規定：編號2、4、5、6、40、43、51，共7家。
4. 嚴禁煙火標示及滅火器不符合規定：編號2、4、6、39、40、51，共6家。
5. 標示緊急聯絡人姓名及電話不符合規定：編號5、48、49，共3家。
6. 防止日光直射措施不符合規定：編號4、43，共2家。
7. 液化石油氣備用量供營業使用不符合規定：編號4，1家。

液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -免檢討)

編號	14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26	
業者名稱	上上牛排		貴族體育有限公司新莊營業所(貴族世家)		吳師傅擔仔麵		睿欣實業社(鹿兒島燒肉專賣店)		幸運商行(幸運泡泡自助洗衣)		DOWA 自助洗衣		周氏蝦捲		文章牛肉湯		二牛牛肉湯		王氏魚皮		名淨投幣式自助洗衣店		客臨自助洗衣坊		泰象創意料理餐廳	
地址	新北市新莊區中港路 389 號		新北市新莊區中華路 1 段 182 號		新北市新莊區中華路 1 段 180 號		新北市板橋區中山路 1 段 164 號 2 樓		新北市板橋區廣權路 11 號		新北市板橋區四川路 2 段 130 巷 15 號		臺南市安平區 408 號		臺南市安平區安平路 590 號		臺南市安平區安平路 570 號		臺南市安平區安平路 612 號		臺南市佳里區義民街 366 號		臺南市佳里區青年街 239 號		臺南市佳里區新生路 120 號	
串接使用量(公斤)	200		550		200		112		200		200		250		300		使用天然氣		使用天然氣		120		300		200	
供氣業者	天邦瓦斯行		順吉利瓦斯行		利泰瓦斯行		大庭瓦斯行		正大行		冠軍瓦斯行		三燕瓦斯行		元亨、復興、三燕、南方瓦斯行		-		-		金宏瓦斯行		億霖瓦斯行		三燕、元一、德昌瓦斯行	
消防查核	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 容器應放置於室外。但放置於室外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者，不在此限。	○		○		○		○		○		○		○		○		-		-		○		○		○	
2. 有嚴禁煙火標示及滅火器。	○		○		○		○		○		○		○		○		-		-		○		○		○	
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	○		○		○		○		○		○		○		○		-		-		○		○		○	
4. 使用及備用之容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。採鐵鏈方式固定者，應針對個別容器於桶身部分予以圈鏈固定。	○		○		○		○		○		○		○		○		-		-		○		○		○	
5. 串接容器之燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員，依建築技術規則建築設備編第 79 條規定安裝，並以固定裝置固著於牆壁或地板；安裝完工後，應製作施工標籤，並以不易磨滅與剝離方式張貼於配管之適當及明顯位置。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6. 燃氣橡膠管長度不得超過 1.8 公尺，且最小彎曲半徑為 110 毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣橡膠管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
7. 設置氣體漏氣警報器。(串接使用量 80 至 120 公斤以下之既設場所應於 110.6.11 前改善)	○		○		○		○		○		○		○		○		-		-		○		○		○	
8. 以書面向當地消防機關陳報。(既有列管場所無須陳報)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
9. 應每月自行檢查 1 至 7 項規定事項至少 1 次，檢查資料並應保存 2 年。	○		○		○		○		○		○		○		○		-		-		○		○		○	
10. 容器並應與用火設備保持 2 公尺以上距離。	○		○		○		-		○		○		○		○		-		-		-		○		○	
11. 設置自動緊急遮斷裝置。			○		-		-		-		-		-		○		-		-		-		○		-	
12. 容器放置於室外者，應設有柵欄或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面 2.5 公尺以上。			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		○		-	
13. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。			○		-		-		-		-		-		○		-		-		-		○		-	
14. 容器與第一類保護物最近之安全距離應在 16.97 尺以上，與第二類保護物最近之安全距離應在 11.31 公尺以上。但設有防爆牆者，不在此限。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
15. 其他(例如液化石油氣備用量供營業使用未超過 80 公斤)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	

液化石油氣容器串接使用場所不符合規定：編號 2、4、5、6、39、40、43、48、49、51，共 10 家。

1. 設置氣體漏氣警報器不符合規定：編號 2、4、5、6、40、43、48、51，共 8 家。
2. 防止傾倒措施不符合規定：編號 2、4、5、6、39、40、43，共 7 家。
3. 每月自行檢查不符合規定：編號 2、4、5、6、40、43、51，共 7 家。
4. 嚴禁煙火標示及滅火器不符合規定：編號 2、4、6、39、40、51，共 6 家。
5. 標示緊急聯絡人姓名及電話不符合規定：編號 5、48、49，共 3 家。
6. 防止日光直射措施不符合規定：編號 4、43，共 2 家。
7. 液化石油氣備用量供營業使用不符合規定：編號 4，1 家。

液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -免檢討)

編號	27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39	
業者名稱	新松子日本料理		滿庭芳閩雞城		喬美海產店		雙蜜自助餐店		海味珍鮮餐廳		郁珍鮮美食料理餐廳		木生海鮮會館		海盜王股份有限公司(樂比壽天然鍋物)		和僅餐飲有限公司(雅典娜之宴)		得億商行(不銹鍋)		多客有限公司(中正分公司)(正忠排骨飯)		薰之園香草休閒農場		趙壽山饅饅豬腳	
地址	臺南市麻豆區南勢里69之10號		臺南市麻豆區南勢里關帝廟19之30號		臺南市麻豆區新生北路591號		彰化縣鹿港鄉樂群路108巷17號		彰化縣鹿港鎮鹿東路2段173號		彰化縣鹿港鎮頂厝里頂厝巷35之4號		彰化縣鹿港鎮自由路77號		彰化縣員林鎮林森路328號		彰化縣員林鎮大同路1段275號		彰化縣員林市和平街18號		彰化縣員林市中正路160、162號		屏東縣里港鄉過江路126號		屏東縣里港鄉中山南路54號	
串接使用量(公斤)	600		300		300		500		使用天然氣		500		使用天然氣		400		400		120		使用天然氣		300		300	
供氣業者	國泰瓦斯行		福得瓦斯行		祐昌廚具		大欣瓦斯行		-		旭光瓦斯行		-		豐榮煤氣有限公司		富得爾實業有限公司		泰澧液化煤氣有限公司		-		冠均瓦斯行		台大瓦斯行	
消防查核	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查
1. 容器應放置於室外。但放置於室外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者，不在此限。	○		○		○		○		-		○		-		○		○		○		-		○		○	
2. 有嚴禁煙火標示及滅火器。	○		○		○		○		-		○		-		○		○		○		-		○		●	○
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	○		○		○		○		-		○		-		○		○		○		-		○		○	
4. 使用及備用之容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。採鐵鏈方式固定者，應針對個別容器於桶身部分予以圈鏈固定。	○		○		○		○		-		○		-		○		○		○		-		○		●	○
5. 串接容器之燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員，依建築技術規則建築設備編第79條規定安裝，並以固定裝置固著於牆壁或地板；安裝完工後，應製作施工標籤，並以不易磨滅與剝離方式張貼於配管之適當及明顯位置。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6. 燃氣橡膠管長度不得超過1.8公尺，且最小彎曲半徑為110毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣橡膠管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
7. 設置氣體漏氣警報器。(串接使用量80至120公斤以下之既設場所應於110.6.11前改善)	○		○		○		○		-		○		-		○		○		○		-		○		○	
8. 以書面向當地消防機關陳報。(既有列管場所無須陳報)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		○	
9. 應每月自行檢查1至7項規定事項至少1次，檢查資料並應保存2年。	○		○		○		○		-		○		-		○		○		○		-		○		●	○
10. 容器並應與用火設備保持2公尺以上距離。	○		○		○		○		-		○		-		○		○		-		-		○		○	
11. 設置自動緊急遮斷裝置。	○		-		-		○		-		○		-		○		○		-		-		-		-	
12. 容器放置於室外者，應設有柵欄或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面2.5公尺以上。	○		-		-		-		-		○		-		○		○		-		-		-		-	
13. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。	○		-		-		○		-		○		-		○		○		-		-		-		-	
14. 容器與第一類保護物最近之安全距離應在16.97尺以上，與第二類保護物最近之安全距離應在11.31公尺以上。但設有防爆牆者，不在此限。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
15. 其他(例如液化石油氣備用量供營業使用未超過80公斤)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	

液化石油氣容器串接使用場所不符合規定：編號2、4、5、6、39、40、43、48、49、51，共10家。

1. 設置氣體漏氣警報器不符合規定：編號2、4、5、6、40、43、48、51，共8家。
2. 防止傾倒措施不符合規定：編號2、4、5、6、39、40、43，共7家。
3. 每月自行檢查不符合規定：編號2、4、5、6、40、43、51，共7家。
4. 嚴禁煙火標示及滅火器不符合規定：編號2、4、6、39、40、51，共6家。
5. 標示緊急聯絡人姓名及電話不符合規定：編號5、48、49，共3家。
6. 防止日光直射措施不符合規定：編號4、43，共2家。
7. 液化石油氣備用量供營業使用不符合規定：編號4，1家。

液化石油氣容器串接使用場所彙整表

(圖例：○合格 ●不合格 -免檢討)

編號	40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52	
業者名稱	里港阿嬤餛飩豬腳		水澤食堂(之澤食堂里港分店)		竹屋活山海台灣鱸魚專賣店		錦江燒臘店		F Hotel		太監雞御膳坊		熱海排骨飯		花蓮麗華美達安可酒店		高野大飯店股份有限公司花蓮分公司(花蓮富野度假村)		闔家歡餐館		洗瑞客自助洗衣		中山洗衣店國聯店			
地址	屏東縣里港鄉里嶺路1號		屏東縣里港鄉中山南路36號		屏東縣九如鄉九如路2段313之1號		屏東縣九如鄉九如路2段235之5號		花蓮縣花蓮市國盛二街203之1號		花蓮縣花蓮市國聯四路32號		花蓮市民國路157號		花蓮縣花蓮市林森路33號		花蓮縣花蓮市中華路302號		花蓮縣花蓮市中和街228號		花蓮縣花蓮市國民九街69號		花蓮縣花蓮市國聯二路83號			
串接使用量(公斤)	300		300		100		200		300		200		250		500		500		700		200		200			
供氣業者	台大瓦斯行		冠豪瓦斯行		高昇瓦斯行		台將瓦斯行		中央瓦斯行		龍德瓦斯行		聯合瓦斯行		豐祥瓦斯行		聯合瓦斯行		帝皇瓦斯行		中央瓦斯行		中央瓦斯行			
消防查核	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查	初查	複查		
1. 容器應放置於室外。但放置於室外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者，不在此限。	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
2. 有嚴禁煙火標示及滅火器。	●	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		●	○
3. 場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。	○		○		○		●	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
4. 使用及備用之容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。採鐵鏈方式固定者，應針對個別容器於桶身部分予以圈鏈固定。	●	○	○		○		●	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
5. 串接容器之燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員，依建築技術規則建築設備編第79條規定安裝，並以固定裝置固著於牆壁或地板；安裝完工後，應製作施工標籤，並以不易磨滅與剝離方式張貼於配管之適當及明顯位置。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6. 燃氣橡膠管長度不得超過1.8公尺，且最小彎曲半徑為110毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣橡膠管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
7. 設置氣體漏氣警報器。(串接使用量80至120公斤以下之既設場所應於110.6.11前改善)	●	○	○		○		●	○	○		○		○		○		●	○	○		○		○		●	○
8. 以書面向當地消防機關陳報。(既有列管場所無須陳報)	●	○	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
9. 應每月自行檢查1至7項規定事項至少1次，檢查資料並應保存2年。	●	○	○		○		●	○	○		○		○		○		○		○		○		○		●	○
10. 容器並應與用火設備保持2公尺以上距離。	○		○		-		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
11. 設置自動緊急遮斷裝置。	-		-		-		-		-		-		-		○		○		○		-		-		-	
12. 容器放置於室外者，應設有柵欄或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面2.5公尺以上。	-		-		-		-		-		-		-		-		○		-		-		-		-	
13. 應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。	-		-		-		-		-		-		-		○		●	改善中	●	改善中	-		-		-	
14. 容器與第一類保護物最近之安全距離應在16.97尺以上，與第二類保護物最近之安全距離應在11.31公尺以上。但設有防爆牆者，不在此限。(既設場所無此項目)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
15. 其他(例如液化石油氣備用量供營業使用未超過80公斤)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	

液化石油氣容器串接使用場所不符合規定：編號2、4、5、6、39、40、43、48、49、51，共10家。

1. 設置氣體漏氣警報器不符合規定：編號2、4、5、6、40、43、48、51，共8家。
2. 防止傾倒措施不符合規定：編號2、4、5、6、39、40、43，共7家。
3. 每月自行檢查不符合規定：編號2、4、5、6、40、43、51，共7家。
4. 嚴禁煙火標示及滅火器不符合規定：編號2、4、6、39、40、51，共6家。
5. 標示緊急聯絡人姓名及電話不符合規定：編號5、48、49，共3家。
6. 防止日光直射措施不符合規定：編號4、43，共2家。
7. 液化石油氣備用量供營業使用不符合規定：編號4，1家。