

加水站水質安全微生物檢測查核結果彙整表

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
1	桃園市	112/4/17	經麥飯石過濾	佳沛企業社	桃園市桃園區同安街480號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	未具有販售水品之水質經認可檢驗機構檢驗，符合包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準之1年內有效文件 (報告日期：111.4.14)
2	桃園市	112/4/17	RO純淨水	喜樂居有限公司	桃園市桃園區祥五街16號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
3	桃園市	112/4/17	RO純淨水	水讚企業社	桃園市桃園區大業路2段51號、53號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
4	桃園市	112/4/17	經RO、竹碳、麥飯石材料濾心過濾之水質	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區向善街19號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
5	桃園市	112/4/17	RO純水+竹碳再加麥飯石水	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區大興西路2段55-59號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	張貼之加水站許可證未於效期內 (有效期限：111.7.12)
6	台南市	112/4/18	麥飯石水	藍泉加水站 明興店	台南市南區舉喜段544之3地號(明興路1153-5號附近)	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
7	台南市	112/4/18	竹晶碳水	萬年路加水站 (天淨加水站)	台南市南區萬年路238號1樓	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	未張貼加水站設備維護管理紀錄、無販售之盛裝飲用水檢驗報告
8	台南市	112/4/18	鹼性水	新永安加水站	台南市南區萬年路15號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
9	台南市	112/4/18	RO逆滲透	康源逆滲透加水站	台南市南區德興路198號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
10	台南市	112/4/18	遠紅外線離子水	藍泉優質加水站	台南市南區德興路294號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
11	台南市	112/4/18	鈣離子能量水	上亨企業社	台南市南區建南路188號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
12	台南市	112/4/18	備長炭水	大溪地加水站 建南店	台南市南區建南路183號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
13	高雄市	112/4/24	鹼性珍珠鈣水	秀群路口加水站	高雄市楠梓區秀群路499巷8號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限:1)	
14	高雄市	112/4/24	麥飯石竹碳水	幸福水屋藍昌一店	高雄市楠梓區藍昌路417號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
15	高雄市	112/4/24	RO純淨水	家家加水站	高雄市楠梓區大學29路256號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
16	高雄市	112/4/24	麥飯石優礦水	幸福水屋左營海總店	高雄市楠梓區軍校路800號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
17	高雄市	112/4/24	遠紅外線離子水	九如加水站	高雄市鼓山區九如四路1384號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
18	高雄市	112/4/24	鹼性水素水	大順一路加水站	高雄市鼓山區大順一路1021號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
19	高雄市	112/4/24	RO竹碳水	龍德加水站	高雄市鼓山區龍德路104號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
20	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	天淨加水站-永大路站	屏東縣屏東市永大路82號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限:1)	
21	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	裕峯加水站	屏東縣屏東市永大路185號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：1.1×10 ² (單位：CFU/100ml)	○
22	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	大武加水站	屏東縣屏東市大武路61號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
23	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	山之露加水站	屏東縣屏東市棒球路79號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：3.2×10 ² (單位：CFU/100ml)	○
24	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	棒球加水站(屏東市)	屏東縣屏東市棒球路56號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
25	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	幸福水屋棒球店	屏東縣屏東市建興南路4-2號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
26	屏東縣	112/4/25	盛裝飲用水	光明加水站	屏東縣屏東市光明街148號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
27	苗栗縣	112/5/2	RO竹碳水	藍泉加水站-玉維店	苗栗縣苗栗市玉維路64號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限:1)	
28	苗栗縣	112/5/2	磁化含氧純淨水	城市優質加水站	苗栗縣苗栗市府前段地號 0610號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
29	苗栗縣	112/5/2	純淨甘泉	東海山泉企業加水站	苗栗縣苗栗市中正路970號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
30	苗栗縣	112/5/2	孟宗竹竹碳水	倍思特	苗栗縣苗栗市新苗里中正路 767號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
31	苗栗縣	112/5/2	麥飯石水	台灣加水聯盟-鑫淼水生 活館	苗栗縣苗栗市福麗里巨蛋段 1419-0000地號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
32	台中市	112/5/4	含氧純活水	WATER SHOP加水站	台中市北屯區大連路三段77 號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
33	台中市	112/5/4	竹碳能量水	凌科加水站旅順店	台中市北屯區旅順路二段 351號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
34	台中市	112/5/4	麥飯石活礦水	優福加水站台中東山店	台中市北屯區東山路一段 208之1號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果	衛生管理
						食品中微生物衛生標準 (定量/偵測極限：1)	
35	台中市	112/5/4	加水站水	埔里聯合泉水東山站	台中市北屯區東山路一段 208之2號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○
36	台中市	112/5/4	活性碳水	玉美東山加水站	台中市北屯區東山路一段 235號	大腸桿菌群：陰性 糞便性鏈球菌：陰性 綠膿桿菌：陰性	○