

附表 5：消防安全查核彙整表 (圖例：○合格 ●不合格 △具備 ▲不具備)

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
縣市別	台北市	台北市	台北市	新北市	新北市	新北市	桃園市	桃園市	桃園市	新竹縣	新竹縣	新竹縣
建案名稱	康寶日出 印象	雲極	敦北南京	馥華城奕	三松 Jade Park	藝術家	璟都米蘭	大華首捷	新潤捷運 A10	合石如馥	閱建築	坤山央央
建商名稱	康寶建設 股份有限公司	三豐建設 股份有限公司	敦年建設 股份有限公司	欣羽股份 有限公司	三松開發 股份有限公司	漢翔開發 有限公司	璟都建設 股份有限公司	大華建設 股份有限公司	新潤興業 股份有限公司	合石建設 有限公司	椰寶建設 股份有限公司	坤山建設 有限公司
代銷名稱	遠創力行 銷售股份有 限公司	巨將創意 廣告股份有 限公司	元陞廣告 股份有限公 司	新創智廣 告有限公司	海宇國際 股份有限公 司	愛山林建 設股份有限 公司	海悅廣告 股份有限公 司	海宇國際 股份有限公 司	海鉅開發 股份有限公 司	無	無	無
查核項目												
1. 是否設置滅火器	○	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	○
2. 是否設置住宅用火災警報器	已有火警 自動警報 設備/-	▲	-	▲	▲	▲	▲	△	△	▲	△	●
3. 是否設置避難逃生設備 (標示設備、緊急照明設備、避難器具)	○	△	●	▲	▲	▲	▲	△	△	▲	▲	●
4. 是否設置其他滅火設備	○	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●

編號	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
縣市別	新竹市	新竹市	新竹市	台中市	台中市	台中市	台南市	台南市	台南市	高雄市	高雄市	高雄市
建案名稱	豐邑一綻	竹慶金叡	嘉定旬美	佳鐸大心	佳格聚晴 山	光語墅	郇欣地堡 69期	東都綠學	陞發秀泰	棋琴 25 重奏	鑫天地 2 期	瑞隆松下
建商名稱	晨譽投資 股份有限公司	竹慶建設 股份有限公司	嘉定建設 股份有限公司	佳鐸建設 股份有限公司	詠唐建設 股份有限公司	聚恆建設 有限公司	堡城建設 股份有限公司	理銘開發 股份有限公司	泓泰建設 股份有限公司	棋琴建設 股份有限公司	鑫龍騰開 發股份有限 公司	安嘉建設 股份有限 公司
代銷名稱	阿利雅行 企劃股份有 限公司	無	詮力實業 股份有限公 司	華奕廣告 事業有限公 司	無	無	地堡不動 產廣告行 銷社	全昌益房 產仲介股 份有限公司	昕景揚行 銷有限公司	齊太廣告 有限公司	大邁廣告 有限公司	上揚國際 實業股份有 限公司
查核項目												
1. 是否設置滅火器	○	▲	△	▲	△	▲	△	○	▲	△	△	△
2. 是否設置住宅用火災警報器	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	▲	已有火警 自動警報 設備/-	▲
3. 是否設置避難逃生設備 (標示設備、緊急照明設備、避難器具)	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲
4. 是否設置其他滅火設備	○	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲

消防安全查核不合格共計 4 件(編號 3、12、13、20)，不具備共計 19 件(編號 2、4、5、6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24)。

1. 是否設置滅火器：不合格 1 件(編號 3)，不具備共計 4 件(編號 14、16、18、21)。

2. 是否設置住宅用火災警報器：不合格 1 件(編號 12)，不具備共計 15 件(編號 2、4、5、6、7、10、14、15、16、17、18、19、21、22、24)。

3. 是否設置避難逃生設備 (標示設備、緊急照明設備、避難器具)：不合格共計 4 件(編號 3、12、13、20)，不具備共計 16 件(編號 4、5、6、7、10、11、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24)。

4. 是否設置其他滅火設備：不合格共計 3 件(編號 3、12、20)，不具備共計 19 件(編號 2、4、5、6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24)。